

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KIM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN

Kim Phượng, ngày tháng 03 năm 2025

V/v theo dõi, xử lý sụt lún tại xóm
Thái Chi, xã Kim Phượng, huyện
Định Hóa

Kính gửi: -Ông Lê Đức Khánh, Trưởng xóm Thái Chi.

Tại xóm Thái Chi xã Kim Phượng xảy ra hiện tượng sụt lún đất UBND xã Kim Phượng và trưởng xóm Thái Chi đã kiểm tra thực tế khu vực sụt lún, qua kiểm tra cho thấy:

Khu vực xảy ra hiện tượng sụt lún trên phần đất của 02 hộ gia đình, có 02 vị trí sụt lún, cụ thể như sau:

- Vị trí 1 thuộc phần đất của ông Phạm Xuân Đỉnh, bà Đặng Thị Hạnh tại thửa đất số 289, 283 tờ bản đồ số 38 (Bản đồ địa chính xã Kim Phượng), hố sụt lún có kích thước dài 11,0 m x rộng 6,0m, sâu 2,0m;

- Vị trí 2 thuộc phần đất của bà Đặng Thị Hạnh tại thửa đất số 313 tờ bản đồ số 38 (Bản đồ địa chính xã Kim Phượng), hố sụt lún có kích thước dài 4,2 m x rộng 4,0m, sâu 4,0m;

02 vị trí sụt lún cách nhau khoảng 5,0m, cách nhà dân gần nhất khoảng 50m; cách khu dân cư xóm Thái Chi khoảng 120m; cách suối Kim Phượng khoảng 70m.

Để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, UBND xã Kim Phượng đề nghị ông Lê Đức Khánh trưởng xóm Thái Chi thực hiện ngay các biện pháp:

- Lập hàng rào bao quanh, cắm biển cảnh báo nguy hiểm ngăn không cho người và gia súc đi vào khu vực hố sụt lún; đắp bờ bao xung quanh hố sụt để hạn chế nước chảy vào hố;

- Tuyên truyền cho nhân dân biết để tránh các vị trí sụt lún nêu trên và tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân;

- Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sụt lún để có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố nguy hiểm xảy ra, nếu quy mô sụt lún tiếp tục phát triển phải kịp thời báo cáo ngay cho UBND xã. Nếu thấy hố sụt lún ổn định và không phát triển về quy mô, thì thực hiện lấp hố, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú

